

첨부 1

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	연성중학교			점검시기	2020년 여름철		
점검일	2020.06.22			작성자	신미라		

구분	<input type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	체육관						
주소	경기도 시흥시 하상로 14-7						
시설정보	준공(설치)년도	2004	연면적(㎡)	1439㎡	시특법 대상	비대상	
	건물	건물용도		건물층수	2	건물구조	철근콘크리트조
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	A	금차	A	등급변경사유	
점검기간	2020.06.22. ~2020.06.24			점검기관		
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검					

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	신미라	연성중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	박종안	연성중학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	함 호 형	동광이앤씨
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	유 창 우	아이티씨
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조 은 우	시흥교육지원청
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	조 은 우	시흥교육지원청
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조 은 우	시흥교육지원청

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단	이상없음	
	보수보강	이상없음	
	현차시정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현차시정						