

첨부 1

점검 총괄표(체육관)

| | | | |
|---------|-------|------|-----------|
| 학교(기관)명 | 연성중학교 | 점검시기 | 2020년 겨울철 |
| 작성자 | 박 두 순 | 확인자 | 김 윤 자 |

| | | | | | | | |
|--------|--|------|----------------------|--------------------|--------|--|----|
| 구분 | <input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 () | | | | | | |
| 명칭 | 연성중학교 체육관 | | | | | | |
| 주소 | 경기도 시흥시 하상로 14-7 | | | | | | |
| 시설정보 | 준공(설치)년도 | 2004 | 연면적(m ²) | 1439m ² | 시특법 대상 | <input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종 | |
| | 건물 | 건물용도 | 체육관 | 건물층수 | 2 | 건물구조 | |
| | 옹벽 | 재료 | | 높이/길이 | | 구조형식 | |
| | 절토사면 | 경사도 | | 높이/길이 | | - | |
| 안전등급 | 전차 | A | 금 | 차 | 등급변경사유 | | |
| 점검기간 | 2020.11.23.~12.11 | | | 점검기관 | | | |
| 점검방법 | <input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검 | | | | | | |
| 점검반 구성 | 구분 | 성명 | 소속기관 | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 | 신미라 | 연성중학교 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부) | | | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 | 박두순 | 연성중학교 | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부) | | | | | | |
| | <input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단 | 유창수 | (주)ICT(전기) | | | | |
| | <input checked="" type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부) | | | | | | |
| 점검결과 | 구분 | 지적사항 | 확인결과 | | | | |
| | 정밀 안전진단 | | 양 | | | | |
| | 보수보강 | | | | | | |
| | 현자사정 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 조치계획 | 구분 | 조치사항 | 조치(예정) 일자 | 소요예산(천원) | | | |
| | 정밀 안전진단 | | | 국비 | 지방비 | 기타 | 합계 |
| | 보수보강 | | | | | | |
| | 현자사정 | | | | | | |
| | | | | | | | |