

첨부 1

점검 총괄표(교사동)

학교(기관)명	연성중학교	점검시기	2021년 겨울철
작성자	김 상 복	확인자	홍 재 선

구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건물 <input checked="" type="checkbox"/> 옹벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 육교 <input type="checkbox"/> 공사현장 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	연성중학교 교사동						
주소	경기도 시흥시 하상로 14-7						
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(㎡)	8,384㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교사	건물층수	4	건물구조	철근콘크리트
	옹벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	

안전등급	전차	B	금차	B	등급변경사유	
------	----	---	----	---	--------	--

점검기간	2021.12.13 ~ 12.14	점검기관	
------	--------------------	------	--

점검방법	<input checked="" type="checkbox"/> 자체점검 <input type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검
------	--

점검반 구성	구분	성명	소속기관
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	김상복	연성중학교
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	윤시현	연성중학교
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	유창수	(주)ICT(전기)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	함호영	(주)동광 씨앤에스(소방)
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	남천용	(주)선들러ELV(승강기)
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)		
	<input type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단		

점검결과	구분	지적사항	확인결과
	정밀 안전진단		
	보수보강		
	현지사정		

조치계획	구분	조치사항	조치(예정) 일자	소요예산(천원)			
				국비	지방비	기타	합계
	정밀 안전진단						
	보수보강						
	현지사정						