

서식 3

점검 총괄표(건물(시설)별 총괄표)

학교(기관)명	연성중학교			점검시기	2020년 해빙기		
점검일	2020.03.23			작성자	신미라		
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 건 물 <input type="checkbox"/> 용 벽 <input type="checkbox"/> 절토사면 <input type="checkbox"/> 기타 ()						
명칭	교사동						
주소	경기도 시흥시 하상로 14-7						
시설정보	준공(설치)년도	1999	연면적(㎡)	8384㎡	시특법 대상	<input type="checkbox"/> 1종 <input type="checkbox"/> 2종 <input checked="" type="checkbox"/> 3종	
	건물	건물용도	교사	건물층수	4	건물구조	철근콘크리트조
	용벽	재료		높이/길이		구조형식	
	절토사면	경사도		높이/길이		-	
안전등급	전차	C	금차	B	등급변경사유		
점검기간	2020.03.04. ~ 2020.03.29			점검기관			
점검방법	<input type="checkbox"/> 자체점검 <input checked="" type="checkbox"/> 민관합동 <input type="checkbox"/> 기관위탁 <input type="checkbox"/> 확인점검						
점검반 구성	구분	성명		소속기관			
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	조용근		시흥교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	신미라		연성중학교			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	이국향		시흥교육지원청			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)						
	<input checked="" type="checkbox"/> 공무원 <input type="checkbox"/> 공사/공단	류광우		주미리서-			
	<input type="checkbox"/> 전문가 <input type="checkbox"/> 민간(학부)	이진영		동광씨앤에스(주)			
점검결과	구분	지적사항			확인결과		
	정밀 안전진단	이상없음					
	보수보강	이상없음					
	현차시정						
조치계획	구분	조치사항		조치(예정) 일자	소요예산(천원)		
	정밀 안전진단				국비	지방비	기타
	보수보강						
	현차시정						